A FOURNIR PAR LE CANDIDAT

ÉPREUVE E11

- Matériel de dessinateur :
  - Porte-mine
  - Règle graduée (30 cm)
  - Equerre 45° et 60°
  - Rapporteur d'angle
  - Compas
  - Calculatrice avec ou sans mode d'examen

ÉPREUVE E2

Calculatrice avec ou sans mode d'examen

Préparation du travail / Durée 1H00 en salle	**Fabrication d'un ouvrage**
Matériel de dessinateur : - Porte-mine - Règle graduée (30 cm) - Equerre 45° et 60° - Rapporteur d'angle - Compas (écartement minimum 150 mm)	- Bleu de travail - Chaussures de sécurité - EPI (éléments de protection individuelle) - Outillage individuel du Métallier - Outillages spécifiques : - Compas - Trusquin - Fausse équerre - Rapporteur d'angle - Meuleuse d'angles + disques (tronçonnage/ébarbage/ponçage) - Rallonge électrique - Pinces étaux

ÉPREUVE E3

- Bleu de travail
- Chaussures de sécurité
- EPI
- Outillage individuel du Métallier
- Outillages spécifiques :
  - Trusquin
  - Rapporteur d'angle
  - Meuleuse d'angles + disques (tronçonnage/ébarbage/ponçage)
  - Rallonge électrique

Pour les épreuves pratiques, l'accès aux ateliers ne sera autorisé qu'aux candidats équipés d'un vêtement de travail et des protections individuelles spécifiques au métier CONFORMES AUX REGLES DE SECURITE EN VIGUEUR"