

À FOURNIR PAR LE CANDIDAT

Pour l'atelier :

- Vêtement de protection ;
- Chaussures de sécurité ;
- Mètre à ruban ;
- Paire de lunettes de soudure ;
- Crayon de menuisier ou crayon à papier HB ;
- Craie de Briançon ;
- Feutre indélébile pointe 0,5 ;
- Règle souple de 30cm ou réglet métallique ;
- Allume chalumeau ou briquet sans gaz ;
- Niveau à bulle ;
- Scie à métaux + lames ;
- Pince multiprise ;
- Clé à molette 12" ;
- Lime demi ronde et ronde ;
- Lime plate ;
- Tournevis plat moyen ;
- Tournevis cruciforme moyen ou visseuse avec embouts ;
- Marteau à rivoir ;
- Clé à griffes de 14 ;
- Pointe à tracer ;
- Étoile de buses (100, 160, 200, 250 et 315) ;
- Nettoie-buses (équarrissoir à buses) ;
- Petite équerre d'atelier ;
- Brosse métallique ;
- Coupe-tube cuivre.

Pour le tracé de l'épure [obligatoire] :

- Équerre à 60° ;
- Règle de 30 cm ;
- Compas ;
- Crayon papier mine HB ;
- Calculatrice ;
- Surligneurs (jaune, vert, bleu et rouge) ;
- Stylo classique 4 couleurs ;
- Effaceur de correction.

| | | | |
|---|---|-------------------------|-----------------|
| MATÉRIEL À FOURNIR PAR LE CANDIDAT | EXAMEN : CAP Monteur en Installations Thermiques | | |
| | ÉPREUVE EP2 : Réalisation d'un ouvrage courant | | |
| | SESSION 2022 | 2206-CAP MIT EP2 | Page 1/1 |